

Córdoba, 1 de Marzo

La Delegación Capital de UEPC viene realizando relevamiento y acompañamiento a las escuelas ante las diferentes problemáticas edilicias, que hacen a la salubridad e higiene de los trabajadores, de alumnos y de quienes transitan por los Centros Educativos.

Del mismo resulta la siguiente nómina de escuelas del Departamento Capital que a la fecha han realizado los reclamos correspondientes, en algunos casos con respuestas (escuelas en obra) y en otros casos sin resolver.

ESCUELA	PROBLEMAS EDILICIOS
PROV. SANTIAGO DEL ESTERO	Grietas de importancia en algunas aulas. No iniciaron la ambientación.
MARIANO FRAGUEIRO	Está en obra - Pintando - Los baños de la PA están en obra. Un aula con humedad está clausurada-
MARTIN MIGUEL DE GUEMES (Quintas de Arguellos)	Malezas - Falta de luminaria en el Patio
IPET 48 JULIO A. ROCA	Filtración de techos en 3 sectores.
JARDIN LAUREANO MARADONA	Construcción de la Sala de 3 años. En obras

HÉROES DE MALVINAS (Villa Posse)	Aulas que se llueven.
IPEM 159- ARISTOBULO DEL VALLE	Se llueven los techos
DR. HUMBERTO ROQUE DAGUM	Actos de Vandalismo generan daños materiales y estructurales graves que a la fecha no han sido resueltos. Necesitan urgente de personal de seguridad.
FRAY MAMERTO ESQUIU	Falta Limpieza de tanques- cortar yuyos- arreglar desagües y limpieza-
DEÁN FUNES	Un sector de la escuela sin luz. Falta iluminación en el patio. Presencia de alacranes, ratas, etc. Requieren de urgente desinfección y desratización.
MODESTA RODRIGUEZ	Alacranes - Mosquitos – Cucarachas. Necesitan de urgente desinfección.
PTE. RIVADAVIA	2 aulas con problemas de caída de revoque, humedad y caída de agua por los ventiladores. Aulas inutilizables.
IPEM 120. Rep de Francia	Cavando pozo negro- Baños clausurados, de 3 baterías sólo funciona 1.- Están en obras.

MARTHA ALCIRA SALOTTI	Aulas con grietas, baños que no funcionan. Problemas en el pozo. Techos que se llueven.
MASJOAN DEODORO ROCA - IPEM Nº 40	Escuela en obras, sin agua y un caño roto.
REMEDIO DE ESCALADA	No tiene baño para discapacitados. Falta pintar aulas- Árboles levantas las baldosas. Faltan bancos para 1º grado.
IPEM 134 REGINO MADERS	Baños de varones rotos. Baños de mujeres sin agua.
NACIONES UNIDAS	Se comprometieron a pintar las aulas y cambiar aberturas.- A la fecha sin novedad.
MIGUEL R. DE LA TORRE	Ventanas para aulas de 1ª grado- Bancos y sillas para 1ª y 2ª grado. Armario de Tecnología. Techos del SUM.

LAZCANO COLODRERO	Baños tapados, grietas y filtraciones en laboratorios y depósitos. Rajaduras en pared del patio y portón. Se comprometieron a trabajar en verano.
MANUEL BELGRANO (Bº PQUE. V. SARFIELD)	Baños sin puertas. Se llueve el SUM - Pasto alto- Baños no funcionan las cadenas de los depósitos. Faltan picaportes en las puertas. Se conecta en cable desde un lugar a otro. Faltan vidrios en aulas y SUM. Pintura.
ESCUELA DEL BICENTENARIO	Desmalezamiento
BATERIA LIBERTAD	Malezas- humedad
ALEJO CARMEN GUZMAN	Baño para discapacitados. Comedor se llueve- Paredes deterioradas - Baños deteriorados
JARDIN MARIA E. DUARTE	Falta de gas - Fumigado - Hidrolavadora para ventanas exteriores y patios-
TTE. GRAL. PEDRO ARAMBURU	Vidrios rotos -.

<p>IPEM Nº 15</p>	<p>Malas condiciones - Basura - Yuyos altos - Alambres perimetrales rotos o forzados. Resto de Poda sin retirar. Sanitarios rotos- Goteras múltiples. Luz colapsa y se corta por el ingreso de agua a los plafones y cañerías de luz.-</p>
<p>MANUEL EDUARDO PEREZ BULNES</p>	<p>No hay policías de día - Bomba de agua quemada - Pagaron privado un electricista para que funciones bomba de agua provisoria. Alambrado perimetral roto - Falta luz a la mitad de la escuela.-</p>
<p>IPEM 86 - GABRIELA MISTRAL</p>	<p>Humedades en paredes - Falta Pintura en toda la escuela.-</p>
<p>MONSEÑOR DE ANDREA</p>	<p>Aulas clausuradas por rotura - humedad - presencia de hormigueros - caños de desagües tapados - paredes con grieta - presencia de alacranes - Falta pintura en toda la escuela - picaportes y cerraduras .-</p>
<p>PATRICIAS MENDOCINAS</p>	<p>GAS - Hundimiento de piso de aulas.- Humedades por el ingreso de agua en épocas de lluvia- Puerta de acceso de Jardín clausurada por hundimiento del terreno.- Construcción del muro perimetral. Pozo de 6 metros de profundidad sin haberse colocado aun la tapa.-</p>

PROF. OSCAR R. MALVASIO	Cercado perimetral sin terminar. No funciona portón de entrada del patio. Picaportes. Pintura tanto exterior como interior. Puerta del comedor inhabilitada. Rotos los baños. Iluminación falta en el SUM. Falta la iluminaria exterior (tiene turno noche la escuela) . Faltantes de policarbonatos en puertas de salidas. Faltan rejas en la puerta de salida. No hay teléfono. No hay internet. Falta personal adicional de policía.-
NICOLAS BERROTARÁN	Le escuela está en obras, pintura, arreglo de techos, faltantes de rejas en desagües, arreglo de puertas. No iniciaron la ambientación, sin actividad 2 y 3 de marzo.
CENMA - CEMPA P. FREIRE	Problemas en el baño de mujeres
JARDIN CORNELIO SAAVEDRA	Problemas de humedad. Presencia de roedores, mosquitos, cucarachas requieren de una Desratización y Desinfección.
IPEM Nº 6	Grietas en las paredes
IPEM Nº 375	Maleza Exterior - Cloacas - Vandalismo
PANAMERICANA	En obras
IPEM 114 JAURECHE	Obras

DIRECCIÓN DE ADULTOS	Cielo raso, Climatización. Estacionamiento.
IPET Nº 57	Problemas en los baños .Puertas rotas de las aulas. Problemas en las Instalaciones eléctricas. Falta de mobiliario, iluminación. Vidrios rotos.
PCIA. DE CATAMARCA	Escuela en Obras. No comenzó la ambientación.
RAUL ANGEL FERREIRA	En obras – Pintura
DOMINGO ZIPOLI	Obras
IPEM 383	Obras
IPEM Nº 10	Filtración de Techo (construcción nueva) Paredes viejas se filtra agua.-
BLAS PARERA	Problemas Techos- Humedad - Pintura del Exterior - Desagüe patio.-
IPEM Nº 325	Electricidad Luz de Emergencia. Puertas que no cierran.
IPEM Nº 18	Bomba de Agua

IPEM Nº 115	Humedad - Plomería Subsuelo
ESPAÑA	La escuela está en obras- Pintura-
IPET Nº 249. Nicolás Copérnico	Está en obras- Está finalizando piso de la cancha de básquet. No han sacado los escombros. Hay escombros en el patio y un contenedor con escombros en la puerta de la escuela. 2 baterías de baños en reparaciones.
IPET Nº 251	Reparación de Techos. Desmalezamiento. Necesita urgente desratización y desinfección.
IPEM Nº 167 José Manuel Estrada	Filtración pérdida de agua. Desagües Fluviales y cañerías de Baños. Rotura y desprendimiento de cielorraso. Se han solicitado bandas antideslizantes para las escaleras aún sin respuesta.
INST. TECNICO SUP. CORDOBA VILLA LIBERTADOR	Falta de Limpieza - Turno noche sin personal.
OSVALDO JORGE LEÓN	Sin agua. Bomba rota
JARDÍN HILARIO ASCASUBI	Problema con el tanque de agua.

JOSÉ MARÍA BEDOYA	Baños en reparaciones. El agua no se encontraba en condiciones para uso. El día 1 de marzo se suspendieron las actividades (se evaluará como continúan)
ÁNGEL FAUSTO ÁVALOS	La escuela estaba en obras y dejaron todo el material (hierros, cal, bolsas de cemento) en el patio lo que hace imposible

Alina del R. Monzón
Secretaria General Adjunta
UEPC Delegación Capital

Mario Nicolás Sosa
Secretario General
UEPC Delegación Capital